

Số: 03/VHXH-BTTTT

Hương Đô, ngày 18 tháng 9 năm 2025

BẢN TIN

Tuyên truyền thay thế dây dẫn sau công tơ xuống cấp, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật

Hiện nay, Đội Quản lý điện lực khu vực Hương Khê đang triển khai khắc phục các vị trí cột điện bị gãy, đổ, hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 5. Tuy nhiên qua quá trình khảo sát, Đội Quản lý điện lực khu vực Hương Khê phát hiện tình trạng một số hộ gia đình có dây dẫn từ công tơ đến nhà ở, nơi sản xuất đã xuống cấp, cũ nát, bong tróc vỏ cách điện, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và không phù hợp với công suất sử dụng, có nguy cơ dẫn đến chập, cháy, rò rỉ điện, gây mất an toàn và tổn hao thêm điện năng của các gia đình.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân, hạn chế rò rỉ, thất thoát điện năng của các gia đình, Ủy ban nhân dân xã kính đề nghị Ban biên tập xã, các đồng chí thôn trưởng trên địa bàn xã tuyên truyền qua các trang mạng xã hội, qua loa phát thanh, tuyên truyền trực tiếp qua các buổi họp dân... đến các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các nội dung sau:

1. Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động kiểm tra dây dẫn từ sau công tơ vào nhà, trường hợp tự phát hiện hoặc nhận được thông báo của ngành Điện về việc dây dẫn sau công tơ đã hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật phải chủ động chuẩn bị sẵn dây dẫn đề ngành Điện phối hợp thay thế trong quá trình khắc phục bão số 5.

2. Dây sau công tơ đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật là loại dây nhiều sợi bọc cách điện hoặc cáp điện, thông thường dùng dây đồng nhiều sợi bọc cách điện; có đặc tính chịu được môi trường ngoài trời theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất; Tiết diện phải phù hợp với công suất sử dụng của các hộ sử dụng điện, trường hợp dây từ hòm công tơ đến nhà dài đến 10m thì tiết diện phải ít nhất là 4mm² (4 milimet vuông), trường hợp dây từ hòm công tơ đến nhà dài trên 10m đến 25m thì tiết diện phải ít nhất là 6mm² (6 milimet vuông).

3. Khi kiểm tra dây dẫn sau công tơ đến nhà các hộ gia đình nên liên hệ người có chuyên môn, hiểu biết về điện thực hiện. Tuyệt đối không được trèo lên các cột điện bao gồm các cột điện tạm bằng tre gỗ. Không tiếp xúc, lại gần các đường dây dẫn điện để đề phòng điện giật do rò rỉ điện. Khi phát hiện các sự cố, nguy cơ mất an toàn vui lòng thông báo cho đơn vị Điện lực khu vực theo số điện thoại 19006769.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các hộ gia đình và các cơ sở sản xuất kinh doanh./. 

Nơi nhận:

- Ban biên tập xã;
- Các đồng chí Thôn trưởng;
- Lưu: VT, VHXH.


TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Nguyễn Văn Hải